





Richtlijn Steigers

Wat zijn de consequenties voor de procesindustrie?



Steigers versus wettelijke bepalingen

- Europese wetgeving
 - Arbowet
 - Arbobesluit (7.23b)
 - Arboregeling
 - Warenwet
- 
- wetgeving
-

- **Arbobeleidsregels (regel 7.4.5 vervalt per 1/1/2011)**. Web-site ministerie SZW maakt geen melding van Richtlijn Steigers.
- Arbocatalogi (Bouw en Infra is positief getoetst – verwijzing naar A-blad)
- Richtlijn Steigers
- Normen
- AI blad
- A-blad Steigerbouw van Arbouw – verwijzing naar Richtlijn Steigers
- Bedrijfsprocedures/handleidingen/werkvoorschriften

Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers geeft steeds de stand van de techniek weer betreffende het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. Een maatregel die afwijkt van de Richtlijn Steigers, maar wel een equivalent veiligheidsniveau beoogd, is toegestaan!

en,

De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland.

Voorbeelden waar Richtlijn Steigers kan afwijken van interne regelgeving

- 1) Criteria complexe steigers (2.3)
- 2) Ladders en trappen (4.4)
- 3) Vrijstaande steigers (3.3.10)
- 4) Afstand steigervloer tot aan gevel (4.7)
- 5) Aarden van steigers (4.9)
- 6) Het gebruik van voorloopleuning en beveiligde hulpvloeren (5.1)
- 7) Periodieke inspecties (6.3)
- 8) Het bouwen en afbreken van steigers in een ATEX gezoneerd gebied (...)
- 9) Steigers versus brandgevaar; hout/obstakel (...)
- 10) Het bouwen van steigers in relatie tot een werkvergunning (...)

Lijst is niet limitatief

Waarom afwijken t. o. v. de Richtlijn Steigers

- Grote (industriële) bedrijven beschikken over interne, veelal strengere procedure(s) voor het bouwen, het gebruik, onderhoud en het afbreken van steigers;
- Goede veiligheidsprestaties met betrekking tot steigers;
- Veiligheidscultuur binnen de procesindustrie draagt in belangrijke mate bij aan de goede veiligheidsprestatie;
- Interne expertise op grote sites ruim aanwezig;
- Uitgebreide interne controle door vakkundige werknemers;
- Deskundige steigerbouwbedrijven op site;

- Richtlijn Steigers verhoogd exploitatie kosten steigers met ca. 25 – 30%;
- Onzekerheid of arbeidsinspectie na 1/1/2011 handhaaft aan de hand van de Richtlijn Steigers;
- Mogelijke lastige bewijsvoering mocht er ondanks alle maatregelen toch een ongeval ontstaan. Nu moet een equivalent niveau van veiligheid aan Richtlijn Steigers worden aangetoond.

Richtlijn Steigers en de procesindustrie

Hoe verder ?